

Aménagement d'une zone d'activités intercommunale à vocation de loisirs

Résultat des sondages pédologies – 30 et 31/10/2023



N° sondage : 1	
Apparition des Horizons (en cm) : (g) : / g : / G : / H : / Concrétion MgFe : / Présence d'eau : / Profondeur du sondage (en cm) : 80 cm	Position : Relief relativement plat Occupation du sol : Bosquet de buisson et arbustes ornementaux Humidité de surface : / Commentaires : /
Photo 1 :	
Photo 2 :	
Photo 3 :	
Photo 4 :	
Conclusion du sondage pédologique : Négatif	
Classe GEPPA : /	

N° sondage : 2	
<p>Apparition des Horizons (en cm) : (g) : / g : / G : / H : / Concrétion MgFe : / Présence d'eau : / Profondeur du sondage (en cm) : 100 cm</p>	<p>Position : Relief globalement plat. Occupation du sol : Friche en bordure de bosquet arbustif et buissonnant. Humidité de surface : / Commentaires : Terre végétale jusqu'à 25 cm puis sol très rouge (luvisol) à 50 cm. Sol limoneux, puis limoneux argileux à partir de 30 et de plus en plus argileux à 70 cm.</p>
Photo 1 :	
Photo 2 :	
Photo 3 :	

<p>Photo 4 :</p>	
<p>Conclusion du sondage pédologique : Négatif Classe GEPPA : /</p>	

<p>N° sondage : 3</p>	
<p>Apparition des Horizons (en cm) : (g) : / g : / G : / H : / Concrétion MgFe : / Présence d'eau : / Profondeur du sondage (en cm) : 50cm</p>	<p>Position : Relief relativement plat, piont bahs de l'habitat Occupation du sol : Friche Humidité de surface : / Commentaires : /</p>



<p>Photo 4 :</p>	
<p>Conclusion du sondage pédologique : Négatif Classe GEPPA : /</p>	

<p>N° sondage : 4</p>	
<p>Apparition des Horizons (en cm) : (g) : / g : / G : / H : / Concrétion MgFe : / Présence d'eau : / Profondeur du sondage (en cm) : 70 cm</p>	<p>Position : Relief globalement plat. Occupation du sol : Ancienne culture aujourd'hui en friche. Humidité de surface : / Commentaires : Terre végétale jusqu'à 40 cm puis horizon légèrement rouge. Alluvions et sables de remblais atteint vers 70 cm.</p>
<p>Photo 1 :</p>	
<p>Photo 2 :</p>	
<p>Photo 3 :</p>	

<p>Photo 4 :</p>	
<p>Conclusion du sondage pédologique : Négatif Classe GEPPA : /</p>	

<p>N° sondage : 5</p>	
<p>Apparition des Horizons (en cm) : (g) : / g : / G : / H : / Concrétion MgFe : / Présence d'eau : / Profondeur du sondage (en cm) : 50 cm</p>	<p>Position : Relief globalement plat entourée de fossés. Occupation du sol : Ancienne culture aujourd'hui en friche. Humidité de surface : / Commentaires : Sol argileux-limoneux légèrement rouge avant d'atteindre des galets/remblais à 45 cm.</p>

<p>Photo 1 :</p>	
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

<p>Photo 2 :</p>	
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------



<p>Conclusion du sondage pédologique : Négatif</p>	<p>Classe GEPPA : /</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

<p>N° sondage : 6</p>	
<p>Apparition des Horizons (en cm) : (g) : / g : / G : / H : / Concrétion MgFe : / Présence d'eau : / Profondeur du sondage (en cm) : 70 cm</p>	<p>Position : Relief globalement plat. Occupation du sol : Ancienne culture aujourd'hui en friche. Humidité de surface : / Commentaires : Sol limoneux et légèrement rouges. Alluvions atteintes aux alentours de 70 cm.</p>



Photo 2 :	
Photo 3 :	
Photo 4 :	
Conclusion du sondage pédologique : Négatif	
Classe GEPPA : /	

N° sondage : 7 et 8	
Apparition des Horizons (en cm) : (g) : / g : / G : / H : / Concrétion MgFe : / Présence d'eau : / Profondeur du sondage (en cm) : 50 cm	Position : Relief globalement plat. Occupation du sol : Prairie pâturée. Humidité de surface : / Commentaires : Terre végétale jusqu'à 10 cm puis horizon légèrement rouge argileux-limoneux. Des alluvion (galets et sables grossiers) sont atteintes aux alentours de 40 cm.

Photo 1 :	
Photo 2 :	
Photo 3 :	
Photo 4 :	
Conclusion du sondage pédologique : Négatif	
Classe GEPPA : /	

N° sondage : 9	
Apparition des Horizons (en cm) : (g) : / g : / G : / H : / Concrétion MgFe : /	Position : Relief relativement plat Occupation du sol : Prairie pâturée Humidité de surface : / Commentaires : Alluvions atteintes aux alentours de 50 cm.

Présence d'eau : /		
Profondeur du sondage (en cm) : 55 cm		
Photo 1 :		
Photo 2 :		
Photo 3 :		
Photo 4 :		
Conclusion du sondage pédologique : Négatif		Classe GEPPA : /

N° sondage : 10	
Apparition des Horizons (en cm) :	Position : Pied de talus de remblais drainant.
(g) : /	Occupation du sol : Friche sur remblais.
g : /	Humidité de surface : Eau stagnante.
G : /	Commentaires : Eau stagnante sur des remblais au pied d'un talus de remblais. 3 refus sur remblais.
H : /	

Concrétion MgFe : / Présence d'eau : / Profondeur du sondage (en cm) : 10 cm		
Photo 1 :		
Photo 2 :	/	
Photo 3 :	/	
Photo 4 :		
Conclusion du sondage pédologique : Refus		Classe GEPPA : /

N° sondage : 11	
Apparition des Horizons (en cm) : (g) : / g : / G : / H : / Concrétion MgFe : / Présence d'eau : / Profondeur du sondage (en cm) : 40 cm	Position : Relief globalement plat. Occupation du sol : Friche sur remblais et zone de chantier. Humidité de surface : / Commentaires : Sol légèrement rouge entre la zone de chantier et le talus de remblais. 3 refus car des alluvions sont atteintes aux alentours de 40 cm.

Photo 1 :			
Photo 2 :			
Photo 3 :			
Photo 4 :			
Conclusion du sondage pédologique : Refus		Classe GEPPA : /	

N° sondage : 12	
Apparition des Horizons (en cm) : (g) : / g : / G : / H : / Concrétion MgFe : / Présence d'eau : /	Position : Relief globalement plat. Occupation du sol : Friche. Humidité de surface : / Commentaires : Sol limoneux et légèrement rouges. 3 refus car des alluvions sont atteintes aux alentours de 40 cm.

Profondeur du sondage (en cm) : 40 cm		
Photo 1 :		
Photo 2 :		
Photo 3 :		
Photo 4 :		
Conclusion du sondage pédologique : Refus		Classe GEPPA : /

N° sondage : 13	
Apparition des Horizons (en cm) : (g) : / g : / G : / H : / Concrétion MgFe : /	Position : Relief globalement plat. Occupation du sol : Friche. Humidité de surface : / Commentaires : Sol limoneux et légèrement rouges. Alluvions atteintes aux alentours de 50 cm.

Présence d'eau : /		
Profondeur du sondage (en cm) : 55 cm		
Photo 1 :		
Photo 2 :		
Photo 3 :		
Photo 4 :		
Conclusion du sondage pédologique : Négatif		Classe GEPPA : /

N° sondage : 13	
Apparition des Horizons (en cm) :	Position : Point haut entre une zoe de chantier et une noue légèrement plus basse (environ 50 cm).
(g) : /	Occupation du sol : Friche.
g : /	Humidité de surface : /
G : /	

H : / Concrétion MgFe : / Présence d'eau : / Profondeur du sondage (en cm) : 50 cm		Commentaires : Sol limoneux et légèrement rouges. Alluvions atteintes aux alentours de 45 cm.
Photo 1 :		
Photo 2 :		
Photo 3 :		
Photo 4 :		
Conclusion du sondage pédologique : Négatif		Classe GEPPA : /

N° sondage : 14	
Apparition des Horizons (en cm) : (g) : /	Position : Relief globalement plat, légère pente vers de sud-ouest. Altitude moyenne du champs.

<p>g : / G : / H : / Concrétion MgFe : / Présence d'eau : / Profondeur du sondage (en cm) : 60 cm</p>	<p>Occupation du sol : Monoculture de maïs. Humidité de surface : / Commentaires : Sol limoneux et absence d'horizon rouge. Alluvions (galets, graviers, ...) atteintes à 60 cm.</p>
<p>Photo 1 :</p>	
<p>Photo 2 :</p>	
<p>Photo 3 :</p>	
<p>Photo 4 :</p>	<p>/</p>
<p>Conclusion du sondage pédologique : Négatif Classe GEPPA : /</p>	

<p>N° sondage : 15</p>	
<p>Apparition des Horizons (en cm) : (g) : / g : / G : / H : / Concrétion MgFe : / Présence d'eau : / Profondeur du sondage (en cm) : 40 cm</p>	<p>Position : Relief globalement plat, légère pente vers de sud-ouest. Point haut du champs. Occupation du sol : Monoculture de maïs. Humidité de surface : / Commentaires : Sol limoneux et absence d'horizon rouge. 3 refus car des alluvions (galets, graviers, ...) sont atteintes à 40 cm.</p>

Photo 1 :	
Photo 2 :	
Photo 3 :	
Photo 4 :	
Conclusion du sondage pédologique : Refus	
Classe GEPPA : /	

N° sondage : 16	
Apparition des Horizons (en cm) : (g) : / g : 40-60 cm G : / H : / Concrétion MgFe : /	Position : Relief globalement plat, légère pente vers de sud-ouest. Point bas du champs. Occupation du sol : Monoculture de maïs. Humidité de surface : / Commentaires : Terre végétale travaillée jusqu'à 20 cm puis mélange de terre végétale et de sol rouge (luvisol) avant d'avoir

Présence d'eau : / Profondeur du sondage (en cm) : 60 cm	un horizon entièrement rouge (30-40 cm) et quelques rares traces traces ZH (40-60 cm) puis des alluvions (galets, graviers, ...) sont atteint ve
Photo 1 :	
Photo 2 :	
Photo 3 :	
Photo 4 :	
Conclusion du sondage pédologique : Refus	
Classe GEPPA : IV b ou c	

N° sondage : 16 bis	
Apparition des Horizons (en cm) : (g) : / g : 40-65 cm G : /	Position : Relief globalement plat, légère pente vers de sud-ouest. Point bas du champs. Occupation du sol : Monoculture de maïs. Humidité de surface : /

<p>H : / Concrétion MgFe : / Présence d'eau : / Profondeur du sondage (en cm) : 65 cm</p>	<p>Commentaires : Terre végétale travaillée jusqu'à 25 cm puis mélange terre végétale et sol rouge (luvisol) jusqu'à 30 avant d'avoir un horizon entièrement rouge (30-40 cm) et quelques rares traces de ZH (40 cm), puis des alluvions (galets, graviers, ...) sont atteint v</p>
<p>Photo 1 :</p>	
<p>Photo 2 :</p>	
<p>Photo 3 :</p>	
<p>Photo 4 :</p>	
<p>Conclusion du sondage pédologique : Refus</p>	<p>Classe GEPPA : IV b ou c</p>

<p>N° sondage : 16 ter</p>	
<p>Apparition des Horizons (en cm) : (g) : /</p>	<p>Position : Relief globalement plat, légère pente vers de sud-ouest. Point bas du champs.</p>

<p>g : / G : / H : / Concrétion MgFe : / Présence d'eau : / Profondeur du sondage (en cm) : 40 cm</p>	<p>Occupation du sol : Monoculture de maïs. Humidité de surface : / Commentaires : Terre végétale travaillée jusqu'à 25 cm puis horizon plutôt rouge (luvisol). 3 refus car des alluvions (galets, graviers, ...) sont atteint vers 40 cm. Le sol est argilo-limoneux.</p>
<p>Photo 1 :</p>	
<p>Photo 2 :</p>	
<p>Photo 3 :</p>	
<p>Photo 4 :</p>	
<p>Conclusion du sondage pédologique : Refus</p>	<p>Classe GEPPA : /</p>

N° sondage : 17

Apparition des Horizons (en cm) : (g) : / g : / G : / H : / Concrétion MgFe : / Présence d'eau : / Profondeur du sondage (en cm) : 55 cm	Position : Relief relativement plat, entouré de fossés Occupation du sol : Ancienne culture aujourd'hui en friche Humidité de surface : / Commentaires : Terre végétale en surface puis horizon légèrement rouge (luvisol) et alluvions atteintes au alentours de 50 cm. Sol limoneux.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Photo 1 :



Photo 2 :



Photo 3 :



Photo 4 :



Conclusion du sondage pédologique : **Négatif**

Classe GEPPA : /

N° sondage : 18

Apparition des Horizons (en cm) :

(g) : /

g : /

G : /

H : /

Position : Relief relativement plat, à proximité d'une noue au sud

Occupation du sol : Friche

Humidité de surface : /

Commentaires : /

Concrétion MgFe : / Présence d'eau : / Profondeur du sondage (en cm) : 60 cm	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



Conclusion du sondage pédologique : Négatif	Classe GEPPA : /
----------------------------------------------------	-------------------------

Apparition des Horizons (en cm) : (g) : / g : /	N° sondage : 19 Position : Relief globalement plat. Occupation du sol : Ancienne culture aujourd'hui en friche. Humidité de surface : /
----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>G : / H : / Concrétion MgFe : / Présence d'eau : / Profondeur du sondage (en cm) : 50 cm</p>	<p>Commentaires : Terre végétale jusqu'à 20 cm puis horizon légèrement rouge (luvisol) à 40 cm avant d'atteindre du sable et du remblais de réseau à 50 cm.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>Conclusion du sondage pédologique : Négatif</p>	<p>Classe GEPPA : /</p>
------------------------------------------------------------------	--------------------------------

<p>N° sondage : 20</p>	
<p>Apparition des Horizons (en cm) : (g) : /</p>	<p>Position : Relief globalement plat en bord de fossé. Occupation du sol : Friche.</p>

<p>g : / G : / H : / Concrétion MgFe : / Présence d'eau : / Profondeur du sondage (en cm) : 50 cm</p>	<p>Humidité de surface : / Commentaires : Sol légèrement rouge avec beaucoup de galets.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>Conclusion du sondage pédologique : Négatif</p>	<p>Classe GEPPA : /</p>
-----------------------------------------------------------	-------------------------

<p>Apparition des Horizons (en cm) :</p>	<p>N° sondage : 21 Position : Relief globalement plat.</p>
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

<p>(g) : / g : / G : / H : / Concrétion MgFe : / Présence d'eau : / Profondeur du sondage (en cm) : 55 cm</p>	<p>Occupation du sol : Ancienne culture aujourd'hui en friche. Humidité de surface : / Commentaires : Sol argilo-limoneux, peu rouge avec remblais en profondeur.</p>
<p>Photo 1 :</p>	
<p>Photo 2 :</p>	
<p>Photo 3 :</p>	
<p>Photo 4 :</p>	
<p>Conclusion du sondage pédologique : Négatif</p>	<p>Classe GEPPA : /</p>

N° sondage : 23

Apparition des Horizons (en cm) :

(g) : /

g : /

G : /

H : /

Concrétion MgFe : /

Présence d'eau : /

Profondeur du sondage (en cm) : 60 cm

Position : Relief relativement plat à proximité d'une noue

Occupation du sol : Friche

Humidité de surface : /

Commentaires : Sol légèrement humide, alluvions atteintes aux alentours de 60 cm.

Photo 1 :



Photo 2 :



Photo 3 :



Photo 4 :



Conclusion du sondage pédologique : **Négatif**

Classe GEPPA : /